



## Véhicules équipés modules de capteur ABS qui contiennent du mercure

### AUDI

- Audi 100/Avant, années-modèles (AM) 1987 à 1993
- Audi V8, AM 1989 à 1995
- Audi 200, AM 1987 à 1991
- Audi Coupe quattro™, AM 1987 à 1992
- Audi 80/90, AM 1987 à 1992

**BMW** (aucune procédure de retrait)

### CHRYSLER

- Dodge Stealth 4WD, AM 1992 à 1996
- Eagle 200 GTX 4WD, AM 1992
- Jeep Cherokee, AM 1992 à 2001
- Jeep Grand Cherokee, AM 1993 à 2001
- Jeep YJ, AM 1992 à 1995
- Jeep TJ, AM 1997 à 2003

### FORD/MAZDA/MERCURY

- Ford Bronco, AM 1993 à 1997
- Ford Explorer et Mazda Navajo, AM 1993 à 2002
- 4x4 Ford Ranger et Mazda B-Series Pick-Up, AM 1995 à 2001
- Mercury Mountaineer AWD, AM 1997 à 2002

**GENERAL MOTORS** (aucun modèle n'est équipé de modules de capteur ABS G-Force au mercure)

**MITSUBISHI** (aucun modèle n'est équipé de modules de capteur ABS G-Force au mercure)

### NISSAN

- Pathfinder 4X4, AM 1996

**PORSCHE** (aucun modèle n'est équipé de modules de capteur ABS G-Force au mercure)

### SUBARU

- Legacy AWD avec 5MT, AM 1990 à 1995
- Impreza AWD avec 5MT, AM 1993 à 1996

**TOYOTA** (aucun modèle n'est équipé de modules de capteur ABS G-Force au mercure)

**VOLKSWAGEN** (aucun modèle n'est équipé de modules de capteur ABS G-Force au mercure)